

N° 1706



Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073 76.637.096-9 www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio

Cliente:

Fecha:

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo:	Ahumador	Modelo:	<input type="text"/>
Marca:	<input type="text"/>	Serie:	<input type="text"/>

Llamado:

Diagnostico:
El equipo presenta ruido debido a que la base del motor ventilador esta rota, esto produjo que el eje quedara topando con la plancha del horno, produciendo el corte de este, motor debe ser retirado para reparar daño

Reparación:

Repuesto:

Observaciones:
Se retira motor ventilador del ahumador para su reparacion

 Adolfo
TÉCNICO EJECUTANTE

 Michelle
ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR

