N° 2207

TecGASTRONOMÍA
Soluciones integrales

Hora
Entrada:
Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073 **76.637.096-9** **www.tecgastronomia.com**

Serv. Emergencia ☐ | **Reparación** ☐ | **Servicio** ☒

Cliente: Mattarello **Fecha:** 22/07/2019

Dirección: **Orden de trabajo:**

Equipo:	Cocina	**Modelo:**	
Marca:		**Serie:**	

Llamado: Fuego no enciende

Diagnostico:

El fuego inferior izquierdo no enciende debido a que el piloto no funciona debidamente, se hucieron las pruebas correspondientes arrojando como falla piloto obstruido.

Reparación:

Se procedio a hacerle servicio al piloto, quedando este en funcionamiento, equipo queda en observacion.

Repuesto: ☐

Observaciones:

Adolfo	Edixon Porras	
TÉCNICO EJECUTANTE	ENCARGADO DE LOCAL	SUPERVISOR

Electrolux · somat · Delfield · Stero · Metro · Turbo air · Torrey · PolyScience · FETCO · Ice-O-Matic · INOXSAN · PRIMAX · STOELTING · Bricel · AMERICAN RANGE · METVISA · COFRIMELL · AVATHERM