TecGASTRONOMÍA
Soluciones integrales

N° 1707

Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073 **76.637.096-9** **www.tecgastronomia.com**

Serv. Emergencia ☐ **Reparación** ☐ **Servicio** ☒

Cliente: Wok Chile Costanera **Fecha:** 17/07/2019

Dirección: **Orden de trabajo:**

Equipo:	Wok	**Modelo:**	
Marca:		**Serie:**	

Llamado: Wok no enciende

Diagnostico:

Wok no enciende al girar la valvula, el piloto se mantiene encendido, esta falla arrojada es la bobina de la valvula

Reparación:

Se procedio al reemplazo de la bobina de la valvula quedando el wok en funcion, el equipo queda en observacion

Repuesto: ☒ Bobina de valvula

Observaciones:

Adolfo
TÉCNICO EJECUTANTE

Miguel
ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR

Electrolux somat Delfield Stero Metro turbo air TORREY PolyScience FETCO
Ice-O-Matic INOXSAN PRIMAX STOELTING Bricel AMERICAN RANGE METVISA COFRIMELL AVATHERM