

N° 0706



Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073 76.637.096-9 www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia

Reparación

Servicio

Cliente: Las vacas gordas

Fecha: 07/06/2019

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo: Camara verduras	Modelo: <input type="text"/>
Marca: <input type="text"/>	Serie: <input type="text"/>

Llamado: Equipo no enfria

Diagnostico:

El equipo presenta fuga en el evaporador esto produce la perdida de refrigerante y por eso no enfria

Reparación:

Repuesto:

Observaciones:

Equipo debe permanecer apagado hasta solvertarse problema de fuga, evaporador debe ser cotizado ya que multiples curvas estan sulfatadas.

 Adolfo
TÉCNICO EJECUTANTE

 Pedro
ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR