

N° 1506



Hora

Entrada:

Salida:

**TECHNICAL GROUPS SPA**  
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073      76.637.096-9      www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia       Reparación       Servicio

Cliente:

Fecha:

Dirección:

Orden de trabajo:

|                |                                     |                |                      |
|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>Equipo:</b> | <input type="text" value="Camara"/> | <b>Modelo:</b> | <input type="text"/> |
| <b>Marca:</b>  | <input type="text"/>                | <b>Serie:</b>  | <input type="text"/> |

Llamado:

**Diagnostico:**  
El equipo presenta controlador dañado, relay de deshielo quedo pegado

**Reparación:**  
Se coloco controlador nuevo, quedando equipo en funcionamiento

Repuesto:

**Observaciones:**  
La camara queda configurada a -18 grados centigrados, 4 horas de trabajo por 20min de deshielo

 Adolfo       Sebastian  
 TÉCNICO EJECUTANTE      ENCARGADO DE LOCAL      SUPERVISOR