

N° 1507



Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073 76.637.096-9 www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio

Cliente: Medanoso

Fecha: 15/07/2019

Dirección:

Orden de trabajo:

| | | | |
|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Equipo: | Wok | Modelo: | <input type="text"/> |
| Marca: | <input type="text"/> | Serie: | <input type="text"/> |

Llamado: Equipo fuera de servicio

Diagnostico:

El equipo posee corte en el ventilador del wok izquierdo, debido a humedad, debe ser retirado para evaluar daños y reparacion en taller

Reparación:

Repuesto:

Observaciones:

Se retira ventilador izquierdo del wok, para su reparacion

 Adolfo
TÉCNICO EJECUTANTE

 Max Riveros
ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR

