

N° 1306



Hora

Entrada: Salida:
TECHNICAL GROUPS SPA
 Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073

76.637.096-9

www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio

Cliente: Wok spa costanera

Fecha: 13/06/2019

Dirección: Orden de trabajo:

Equipo: Vitrina	Modelo: <input type="text"/>
Marca: <input type="text"/>	Serie: <input type="text"/>

Llamado: No enfria

Diagnostico:

El equipo presenta una fuga de gas en una tubería causada por vibración

Reparación:

Se procedió a la corrección de la fuga, se realizó cambio de filtro, vacío de sistema y carga con refrigerante quedando el equipo en funcionamiento, equipo permanece en observación.

Repuesto: Soldadura, filtro y refrigerante r-22**Observaciones:**

 Adolfo
 TÉCNICO EJECUTANTE

 Katherine Reinoso
 ENCARGADO DE LOCAL

 SUPERVISOR