



Nº

2008

Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073

76.637.096-9

www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia

☐

Reparación

☐

Servicio

☒

Cliente:

El 99

Fecha:

20/08/2019

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo:

Mesón refrigerado

Modelo:

Marca:

Serie:

Llamado:

Mal funcionamiento

Diagnostico:

Equipo sigue funcionando despues de llegar a temperatura asignada, controlador debe ser reemplazado

Reparación:

Se reemplaza controlador quedando equipo en funcionamiento, equipo queda bajo observacion

Repuesto:

☐

Observaciones:

Abatidor presenta falla resistencia de puerta cortados, esto produjo cortes repercutiendo en tarjetas electronicas, se coordinara visita para hacer revision mas a fondo.

Adolfo

TÉCNICO EJECUTANTE

Konstanza sanhueza

ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR

Electrolux

somat

Delfield

Steris

METRO

turbo air

TORREY

PolyScience

FETCO

Ice-O-Matic

INXSAN

PRINAX

STOELTING

Brice

AMERICAN RANGE

METVISA

COFRIMELL

AVATHERM