

N° 0508



Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
 Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073

76.637.096-9

www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio

Cliente: Wok Chile Costanera

Fecha: 05/08/2019

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo: Wok/vitrina

Modelo:

Marca:

Serie:

Llamado:

Mal funcionamiento/ puerta desjustada

Diagnostico:

Wok se apaga, ademas la valvula de suministro de agua se queda trabada, puerta con desajuste en la vitrina esto no permite una buena hermeticidad y la temperatura no se mantiene ideal.

Reparación:

Se coloca la termocupla en una mejor posicion, quedando en funcionamiento, ademas se le hace servicio a valvula de suministro de agua quedando esta en funcionamiento, Se ajusta puerta de vitrina quedando operativa, equipos quedan en observacion

Repuesto:

Observaciones:

 Adolfo

TÉCNICO EJECUTANTE

 Miguel

ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR