

N° 2008



Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073 76.637.096-9 www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia

Reparación

Servicio

Cliente: Wok Chile Costanera

Fecha: 20/08/2019

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo: Vitrina	Modelo: <input type="text"/>
Marca: <input type="text"/>	Serie: <input type="text"/>

Llamado: Mal funcionamiento

Diagnostico:

Equipo posee baja refrigeracion debido a fuga en tuerca del filtro se debe corregir esta y completar carga de refrigerante

Reparación:

Se corrige fuga y se procede a cargar equipo, quedando este en funcionamiento, equipo queda bajo observacion

Repuesto: 1,2 kg de refrigerante R-22

Observaciones:

 Adolfo
TÉCNICO EJECUTANTE

 Miguel
ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR