

N° 2312



Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073 76.637.096-9 www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio

Cliente:

Fecha:

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo:	Fabricadora de hielo	Modelo:	<input type="text"/>
Marca:	<input type="text"/>	Serie:	<input type="text"/>

Llamado:

Diagnostico:

Reparación:

Repuesto:

Observaciones:
Se instala sensor de espesor de hielo reparado, quedando equipo en funcionamiento y bajo observacion, se retiran carbones de batidora.

Adolfo
TÉCNICO EJECUTANTE

ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR

