

N° 1211



Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
 Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073

76.637.096-9

www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio

Cliente: Doggis La Florida

Fecha: 12/11/2019

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo: Camara/Freidora

Modelo:

Marca:

Serie:

Llamado: No enfria / No funciona

Diagnostico:

Camara presenta baja refrigeracion debido a que perdio parte del refrigerante en una de las tuercas de union, freidora presenta valvula de gas apagada por ello no funciona

Reparación:

Se ajusta tuerca y se completa la carga de refrigerante en la camara quedando esta con una preseion de 45 PSI, una temperatura de inyeccion en -20 grados y un consumo de 3,5 Amps en el compresor a la freidora se le enciende la valvula de gas y esta queda en funcionamiento los equipos quedan bajo observacion

Repuesto:

2 kgs de Refrigerante R-507

Observaciones:

Ventiladores del evaporador salen de servicio por altas tempraturas en estos , quedan bajo observacion si el problema persiste estos deben ser reemplazados .

Adolfo

Romina Hidalgo

TÉCNICO EJECUTANTE

ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR