

N° 1812



Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073 76.637.096-9 www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio

Cliente: El 99

Fecha: 18/12/2019

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo: Camara Modelo:
Marca: Serie:

Llamado: No enfria

Diagnostico:
Equipo presenta error dando como falla altas presiones en presostato, se realiza chequeo al equipo y el ventilador del condensador esta deficiente, esto produce que la temperatura en condensador sea alta y con ello suba la presion del gas refrigerante

Reparación:

Repuesto:

Observaciones:
Se realiza espiche a sistema de camara quitandole 10 psi en presion del refrigerante, hasta solventar el problema de ventilador, visicooler de bodega presenta fuga de refrigerante esta debe ser localizada y hacer reparaciones

Adolfo Kurt
TECNICO EJECUTANTE ENCARGADO DE LOCAL SUPERVISOR

