



N°

2511

2611

Hora

Entrada:

Salida:

**TECHNICAL GROUPS SPA**  
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073

76.637.096-9

www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia

Reparación

Servicio

Cliente:

El 99

Fecha:

26/11/2019

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo:

Camara

Modelo:

Marca:

Serie:

Llamado:

No Funciona

**Diagnostico:**

Equipo se encuentra fuera de servicio debido a que presenta perdida de refrigerante en tuercas de union, esto produce que las valvulas presostaticas no tengan la presion adecuada y el equipo no entre en servicio

**Reparación:**

Se completa carga de gas, equipo queda con una inyeccion de -18 grados centigrados un consumo de 8,5 amp y una presion de 55 psi en sistema, equipo queda bajo observacion

Repuesto:

Refrigerante r-404A

Observaciones:

Adolfo

TÉCNICO EJECUTANTE

Matias

ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR