

N° 1912



Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
 Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073

76.637.096-9

www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia



Reparación



Servicio



Cliente:

El 99

Fecha:

19/12/2019

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo:

Visicooler

Modelo:

Marca:

Serie:

Llamado:

No enfria

Diagnostico:

Equipo presenta fuga en bandeja de goteo, debe corregirse y hacer la reparacion correspondiente

Reparación:

Se procedio a hacer la reparacion del equipo, se corrige fuga con reemplazo de cañeria de cobre , se realiza barrido y limpieza del sistema, se realiza cambio de filtro, se realiza vacio y luego carga de refrigerante correspondiente, equipo queda con una presion de 18psi un consumo de 1,8 amp y una inyeccion de -4 grados centigrados en evaporador este queda bajo observacion

Repuesto:



1 filtro, soldadura, 1kg R-134

Observaciones:

No se puede realizar reparacion en camara de frio ya que el acceso fue negado por personal de seguridad del edificio, no se puede reparar puerta de abatidor ya que pieza de soporte fue extraviada y al momento no se cuenta con una para su instalacion

Adolfo

TÉCNICO EJECUTANTE

Matias

ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR