				N°	2310
	00	,			Hora
	C GAST Solucio	RONOMÍA nes integrales		Entrada:	Tiora
	N .			Salida:	
_			GROUPS SPA		
Fono servicio:	+56 9 3276 207		ntiago 7.096-9	www.tecga	stronomia.com
Serv. Emergex	cia R	deparación e	Servicio	X	
Cliente:	El Cam	ino	Fecha	23/10/20	19
Dirección:			Orden	de trabajo:	
Equipo:	Freidora	/Selladora	Modelo:		
Marca:			Serie:		
	Llamado:	Mal fu	ıncionamient	to	
Diagnost	ico:				
		sin problema	aun asi se re	evisa	
	•	ladora posee arjeta debido	•	-	iclo
Reparaci		arjeta debide	a que no ce	лиріста ст с	1010
Repuesto	p:				
Observaciones:					
		or de sellador	ra para su re	vision y rep	aracion, se
coordina	ra visita par	a su retiro.			
1 1		_ (6		
A TO	Adolfo	Be2	Cirtha		_
TECNICO E	JECUTANTE		O DE LOCAL	SUPE	RVISOR

Electrolux semat Polifield See Marie Con The PolyScience FETCO