

N° 1612



Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
 Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073

76.637.096-9

www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio

Cliente:

Köök

Fecha:

16/12/2019

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo:

Horno Convector

Modelo:

Marca:

Serie:

Llamado:

Ruido

Diagnostico:

Equipo presenta ruido anormal en rodamientos, esto produce ruido fuerte cuando el motor esta en frio y luego empieza a funcionar, luego que calienta ruido desaparece al tiempo de trabajo

Reparación:Repuesto: **Observaciones:**

Si el sonido fuerte persiste se debe coordinar, para el retiro del motor ventilador y asi reemplazar piezas dañadas

Adolfo

TÉCNICO EJECUTANTE

ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR