

N° 1010



Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073 76.637.096-9 www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio

Cliente:

Fecha:

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo: Modelo:
Marca: Serie:

Llamado:

Diagnostico:
Freidora presenta filtracion de aceite en valvula de descarga valvula debe ser reemplazada, esta ya cumplio tiempo de vida util

Reparación:

Se reemplaza valvula de descarga quedando esta sin filtraciones, el equipo queda bajo observacion

Repuesto:

Observaciones:


Adolfo
TECNICO EJECUTANTE


Max Riveros
ENCARGADO DE LOCAL


SUPERVISOR

