

N° 2608



Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
 Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073

76.637.096-9

www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio

Cliente: Mizu escuela militar

Fecha: 26/08/2019

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo: Freidora

Modelo:

Marca:

Serie:

Llamado:

Mal funcionamiento

Diagnostico:

Piloto se apaga y cuesta para enender, la llama esta muy baja y esta no entra en contacto con termocupla como es debido

Reparación:

Se procede a regular el piloto a darle un poco mas de llama para que esta caliente mejor a la termocupla y el piloto se mantenga encendido, equipo queda funcionando bajo observacion

Repuesto: **Observaciones:**

Adolfo

TÉCNICO EJECUTANTE

Junior Mego

ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR