

N° 0808



Hora

Entrada:

Salida:

**TECHNICAL GROUPS SPA**  
**Santiago**

Fono servicio: +56 9 3276 2073

76.637.096-9

www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio 

Cliente: Wok Chile Costanera

Fecha: 08/08/2019

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo: Wok

Modelo:

Marca:

Serie:

Llamado:

Perilla suelta

**Diagnostico:**

Perilla se encuentra suelta, tornillo pasador se encuentra suelto y presenta aislacion en rosca

**Reparación:**

Se coloca tornillo pasador nuevo y se ajusta perilla en valvula del wok, quedando esta en buen funcionamiento, equipo queda en observacion

Repuesto: 

Observaciones:

  
 Adolfo

TÉCNICO EJECUTANTE

  
 Miguel

ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR