

N° 1610



Hora

Entrada: [ ]

Salida: [ ]

**TECHNICAL GROUPS SPA**  
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073      76.637.096-9      www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia       Reparación       Servicio

Cliente: El 99

Fecha: 16/10/2019

Dirección: [ ]

Orden de trabajo: [ ]

Equipo: Cocina francesa      Modelo: [ ]  
Marca: [ ]      Serie: [ ]

Llamado: Mal funcionamiento

**Diagnostico:**  
Equipo se apaga durante el trabajo, se realiza prueba arrojando termocupla con defecto esta debe ser reemplazada

**Reparación:**  
Se reemplaza termocupla quedando equipo operativo, equipo queda bajo observacion

Repuesto:  1 Termocupla, un codo 3/4 y reduccion 3/4-1/2

**Observaciones:**  
Se reemplaza codo de cocina 4 fuegos ya que este fue quebrado accidentalmente por el personal del local, equipo queda operativa luego de reemplazar el codo, equipo bajo observacion. Se realiza revisa cañeria de gas para asegurarse que no existan otras fugas, estando esta libre de escape de gas. Se prohíbe extrictamente no arrojar agua sobre la plancha mientras esta este caliente, para no segui dañando termocuplas

Adolfo      Cristian Orostica  
TECNICO EJECUTANTE      ENCARGADO DE LOCAL      SUPERVISOR

