

N° 1107



Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073 76.637.096-9 www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia

Reparación

Servicio

Cliente: El Camino

Fecha: 11/07/2019

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo: Fabricadora de hielo	Modelo: <input type="text"/>
Marca: <input type="text"/>	Serie: <input type="text"/>

Llamado:

Diagnostico:

Reparación:

Repuesto:

Observaciones:
 Previamente se habian retirado los componentes del sistema de refrigeracion del equipo para hacer prueba hidrostatica y detectar fugas arrojando fuga en el evaporador del equipo, este esta hecho de un material que no permite su correccion, posiblemente a nivel nacional no se encuentre la pieza, de cualquier forma se cotizara a nivel internacional siempre pensando en la mas factible y economica posible.

 Adolfo
  Sirtha
 TÉCNICO EJECUTANTE ENCARGADO DE LOCAL SUPERVISOR

