

N° 1207



Hora

Entrada:

Salida:

**TECHNICAL GROUPS SPA**  
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073      76.637.096-9      www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia       Reparación       Servicio

Cliente:

Fecha:

Dirección:

Orden de trabajo:

<b>Equipo:</b>	Visicooler	<b>Modelo:</b>	<input type="text"/>
<b>Marca:</b>	<input type="text"/>	<b>Serie:</b>	<input type="text"/>

Llamado:

**Diagnostico:**

**Reparación:**

Repuesto:

**Observaciones:** Generalmente al instalar burletes nuevos en un equipo estos deben ser bien cerrados durante un tiempo ya que estos deben tomar la forma de como quedaran cerrando, ponerle mas cuidado a la hora de cerrar las puertas del equipo y hacerle mas fuerza al cierre para que adapte mas rapido.

 Adolfo  
TÉCNICO EJECUTANTE

 Vicente Molina  
ENCARGADO DE LOCAL

\_\_\_\_\_  
SUPERVISOR

