

Nº 2407



Hora
Entrada:
Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073 76.637.096-9 www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia ☐ | Reparación ☐ | Servicio ☒

Cliente: Millefleur Fecha: 24/07/2019

Dirección: Orden de trabajo:

Equipo:	Aire acondicionado	Modelo:	<input type="text"/>
Marca:	<input type="text"/>	Serie:	<input type="text"/>

Llamado: No Funciona

Diagnostico:

El equipo presenta error en tarjeta digital, debido a baja presion de gas.

Reparación:

Repuesto: ☐

Observaciones:

Se reinicia tarjeta del aire acondicionado y se deja el sistema presurizado en busca de posibles fugas, se coordinara el dia de mañana para realizar pruebas y carga de refrigerante, el meson refrigerado posee el ventilador de evaporador dañado produciendo bloqueo

 Adolfo
TÉCNICO EJECUTANTE

 Alexander De Carvallho
ENCARGADO DE LOCAL

 SUPERVISOR