				N°	2507
		,			Hora
	CGASTR Solucion	ONOMÍA es integrales		Entrada:	11014
	N .			Salida:	
			GROUPS SPA		
Fono servicio:	+56 9 3276 2073		tiago 7.096-9	www.tecg	astronomia.com
Serv. Emergen	cia Re	paración 🔀	Servicio		
	<u> </u>				
Cliente:	Millefleur		Fecha	25-07-20	19
Dirección:			Order	de trabajo:	
Equipo:	Aire acondi	cionado	Modelo:		
Marca:			Serie:		
	Llamado:	No F	unciona		
Diam'r		1101	апстопа		
Diagnosti	ico:				
Ec	quipo presuriza	ido el dia ante	eriro ,para rea	alizar descart	e en fuga.
Reparaci	ón:				
Keparaci					
	Se realiza	ı carga de refr	igerante ,que	edando opera	ativo
Repuesto	o:	3 ki	los 410		
		J KI			
Observaciones:					
	J Se deia separ	acion en undic	dad condensa	adora para u	n optimo
Se deja separacion en undidad condensadora para un optimo funcionamiento ,					
A	Adolfo	~ N		voroc	
TÉCNICO E	JECUTANTE	ENCARGADO	Pablo Oli D DE LOCAL		ERVISOR

☑ Electrolux semat

Delfield

State

Merita air

Ton nev

PolyScience

FETCO Ice-O-Matic IN-XSAN PRIMAX STORLING BIGG AMERICAN TRANSE METVES COMMING AVAITHERM