

N° 1807



Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073 76.637.096-9 www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio

Cliente:

Fecha:

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo:	Visicooler	Modelo:	<input type="text"/>
Marca:	<input type="text"/>	Serie:	<input type="text"/>

Llamado:

Diagnostico:



Visicooler se encuentra a temperatura ambiente, se hicieron pruebas y este arrojo nueva fuga en el evaporador (union aluminio-cobre) Evaporador debe ser retirado para reparar

Reparación:

Repuesto:

Observaciones:

Se retira evaporador del equipo, para su reparacion (correccion de fuga)

 Adolfo  Antonio _____

TÉCNICO EJECUTANTE ENCARGADO DE LOCAL SUPERVISOR

