

N° 1006



Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073 76.637.096-9 www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio

Cliente:

Fecha:

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo: Freidora	Modelo: <input type="text"/>
Marca: <input type="text"/>	Serie: <input type="text"/>

Llamado:

Diagnostico:
Equipo presenta fuga de aceite en uno de los convectores debe ser retirado para su reparacion

Reparación:

Repuesto:

Observaciones:
Freidora y tapa del horno en cocina son retirados para su pronta reparacion


Adolfo
TÉCNICO EJECUTANTE


Gonzalo
ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR

