

N° 0208



Hora

Entrada:

Salida:

**TECHNICAL GROUPS SPA**  
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073      76.637.096-9      www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia       Reparación       Servicio

Cliente: Carnal

Fecha: 02/08/2019

Dirección:

Orden de trabajo:

<b>Equipo:</b>	Cortadora de hueso	<b>Modelo:</b>	<input type="text"/>
<b>Marca:</b>	<input type="text"/>	<b>Serie:</b>	<input type="text"/>

Llamado: Piezas fabricadas por la empresa quebradas

**Diagnostico:**

**Reparación:**

Repuesto:

**Observaciones:** Se realiza prueba maquina de corte con una caja de lomo betado con hueso, cortando y trabajando sin problema, (respecto a la solicitud que se hizo piezas fabricadas por la empresa rotas y mal funcion del equipo) no se logro seguir la prueba ya que no tenian mas material para cortar, el llamado de queja corresponde a la polea superior y esta no fue intervenida por la empresa, para intervenir esta pieza se debe revisar y evaluar la reparacion

Adolfo  
TÉCNICO EJECUTANTE

Jose Fajardo  
ENCARGADO DE LOCAL

\_\_\_\_\_  
SUPERVISOR

