

N° 2108



Hora
Entrada:
Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073 76.637.096-9 www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia ☐ Reparación ☐ Servicio ☒

Cliente: El 99 Fecha: 21/08/2019

Dirección: Orden de trabajo:

Equipo:	Abatidor	Modelo:	
Marca:		Serie:	

Llamado: No Funciona

Diagnostico:

Equipo fuera de funcion por corto circuito, presenta cables cortados y en mal estado

Reparación:

Repuesto: ☐

Observaciones:

Se hace funcionar equipo, pero no cuenta con resistencia de la puerta ya que esta era la que producía el corte por mal estado, se debe cotizar y reemplazar al igual que el porta fusible en conjunto con fusible ya que este sufrió daño y quedo trabajando sin este, repuestos deben ser colocados lo antes posible, el equipo queda funcionando bajo observacion

Adolfo	Konstanza Sanhueza	
TÉCNICO EJECUTANTE	ENCARGADO DE LOCAL	SUPERVISOR