

N° 0209



Hora

Entrada: Salida:
TECHNICAL GROUPS SPA
 Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073

76.637.096-9

www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio Cliente: Fecha: Dirección: Orden de trabajo:

Equipo:	Vitrina	Modelo:	<input type="text"/>
Marca:	<input type="text"/>	Serie:	<input type="text"/>

Llamado: **Diagnostico:**

El equipo presenta bandeja de evaporador con desagüe tapado, produciendo que el agua mojara los ventiladores generando el corte

Reparación:

Se destapo manguera de desagüe y se secaron los ventiladores, el equipo queda funcionando bajo observacion

Repuesto: **Observaciones:**

El problema fue producto por falta de mantenimiento, en el equipo ya que le tocaba servicio al local el mes de agosto


 Adolfo
 TÉCNICO EJECUTANTE


 Carlos
 ENCARGADO DE LOCAL

 SUPERVISOR