

N° 2408



Hora

Entrada: Salida:
TECHNICAL GROUPS SPA
 Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073

76.637.096-9

www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio

Cliente: Millefleur

Fecha: 24/08/2019

Dirección: Orden de trabajo:

Equipo: Horno Convector

Modelo: Marca: Serie: Llamado:

Bote de agua

Diagnostico:

El bote de agua no lo presenta el horno, esta siendo presentado por el ablandador de agua

Reparación: Repuesto:

Observaciones:

Se decide retirar el ablandador ya que este no esta cumpliendo ninguna funcion se encontraba desconectado electricamente y en su interior no posee sal para restringir los solidos en suspension del agua. Horno queda funcionando y en observacion


 Adolfo

TÉCNICO EJECUTANTE


 Pablo Olivares

ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR