

N° 1908



Hora

Entrada: Salida:
TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073

76.637.096-9

www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio

Cliente: Mizu escuela militar

Fecha: 19/08/2019

Dirección: Orden de trabajo:

Equipo: Freidora

Modelo: Marca: Serie:

Llamado:

Mal funcionamiento

Diagnostico:

Freidora se apaga al llegar al limite de temperatura, se hicieron las pruebas correspondientes y dicha falla es producto de una baja presion de gas originada por el mal estado del flexible

Reparación:Repuesto: **Observaciones:**

La freidora trabaja bien al corregir el flexible, pero para evitar contratiempos el gerente y el chef, decidieron instalar la freidora a la que se le corrigio filtracion de aceite ya que esta es mas pequeña y trabaja con menor caudal de gas, Se instala freidora quedando en funcionamiento el equipo queda bajo observacion

- Se cotizara flexible, para su reemplazo

Adolfo

TÉCNICO EJECUTANTE

Adolfo Machuca

ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR