



Hora  
Entrada: \_\_\_\_\_  
Salida: \_\_\_\_\_

**TECHNICAL GROUPS SPA**  
**Santiago**

Fono servicio: +56 9 3276 2073

76.637.096-9

[www.tecgastronomia.com](http://www.tecgastronomia.com)

**Serv. Emergencia**



**Reparación**



**Servicio**



**Cliente:**

Boragó

**Fecha:**

08/10/2019

**Dirección:**

**Orden de trabajo:**

**Equipo:** Aire acondicionado

**Modelo:** \_\_\_\_\_

**Marca:** \_\_\_\_\_

**Serie:** \_\_\_\_\_

**Llamado:**

No enfria

### **Diagnóstico:**

Se realiza prueba correspondiente al equipo arrojando como falla, sobre carga de refrigerante

### **Reparación:**

Se procedio a la calibracion de la carga en el aire acondicionado de pasteleria quedando este en buen funcionamiento, el equipo queda bajo observacion

**Repuesto:**



\_\_\_\_\_

**Observaciones:**

Adolfo  
TECNICO EJECUTANTE

Juan Pablo Barra  
ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR