

N° 1411



Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073 76.637.096-9 www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia | Reparación | Servicio

Cliente:

Fecha:

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo: Modelo:
Marca: Serie:

Llamado:

Diagnostico:

Reparación:
Equipo presenta corte debido a que al momento del aseo este es mojado en la caja de terminales pik
Se procede a la reubicacion de la caja de terminales equipo en funcionamiento y en observacion

Repuesto:

Observaciones:

Procurar tener mas cuidado al momento del aseo.


Adolfo
TÉCNICO EJECUTANTE


Hector Vergara
ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR

