

N° 2312



Hora

Entrada: Salida:
TECHNICAL GROUPS SPA
 Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073

76.637.096-9

www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio Cliente: Fecha: Dirección: Orden de trabajo:

Equipo:	Camara	Modelo:	<input type="text"/>
Marca:	<input type="text"/>	Serie:	<input type="text"/>

Llamado:

Diagnostico:

Reparación:

Se reemplaza motor ventilador de unidad condensadora quedando equipo en funcionamiento con una inyeccion en evaporador de -18 grados centigrados.

Repuesto:

Observaciones:

Se recomienda, no apagar el equipo cuando se haga carga o descarga de esta, asegurarse siempre de que la puerta quede correctamente cerrada, solo apagar equipo cuando se vaya a realizar limpieza en esta.


 Adolfo
 TÉCNICO EJECUTANTE


 Matias
 ENCARGADO DE LOCAL

 SUPERVISOR