



N°

2511

1312

Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073

76.637.096-9

www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia

Reparación

Servicio

Cliente:

Köök

Fecha:

13/12/2019

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo:

Vitrina

Modelo:

Marca:

Serie:

Llamado:

Diagnostico:

Pasador sujetador de manta se encuentra fuera de posicion generando molestia al ser operada

Reparación:

Se posiciona pasador y se le agrega pegamento para que permanezca con mas firmeza, equipo posee una inyeccion de -30 grados centigrados

Repuesto:

Observaciones:


Adolfo
TÉCNICO EJECUTANTE


ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR