

N° 2612



Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073 76.637.096-9 www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio

Cliente:

Fecha:

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo: Modelo:
Marca: Serie:


Llamado:

Diagnostico:

Reparación:

Repuesto:

Observaciones:
Equipo presenta baja refrigeracion, pueden ser varios factores, dichas pruebas deben ser realizadas con instrumentos especificos con los que no se cuentan al momento, se debe hacer prueba de rendimiento del compresor y detectar posibles fugas en el sistema.

 Adolfo  Sonia Carvajal
TÉCNICO EJECUTANTE ENCARGADO DE LOCAL SUPERVISOR

