

N° 0711



Hora

Entrada:

Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073 76.637.096-9 www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio

Cliente:

Fecha:

Dirección:

Orden de trabajo:

Equipo:	<input type="text" value="Freidora"/>	Modelo:	<input type="text"/>
Marca:	<input type="text"/>	Serie:	<input type="text"/>

Llamado:

Diagnostico:
Equipo presenta goteo de aceite por valvula de descarga que se encuentra desajustada

Reparación:
Se ajusta valvula de descarga quedando esta sin filtracion, equipo queda bajo observacion

Repuesto:

Observaciones:

 Adolfo  Max Riveros

TÉCNICO EJECUTANTE ENCARGADO DE LOCAL SUPERVISOR