

N° 1010



Hora

Entrada: Salida:
TECHNICAL GROUPS SPA
 Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073

76.637.096-9

www.tecgastronomia.com

Serv. Emergencia Reparación Servicio

Cliente: Millefleur

Fecha: 10/10/2019

Dirección: Orden de trabajo:

Equipo: Fabricadora de hielo	Modelo: <input type="text"/>
Marca: <input type="text"/>	Serie: <input type="text"/>

Llamado: No hace hielo

Diagnostico:

Equipo presenta mal funcionamiento debido a alta temperatura en motor por falta de mantencion, generando poca refrigeracion y con esto el deficit de hielo

Reparación:

Se realiza limpieza en filtro de condensador, se ajusta el tiempo de produccion de hielo en la maquina y se baja la temperatura del motor compresor del equipo quedando este en funcionamiento, equipo queda bajo observacion

Repuesto: **Observaciones:**

Adolfo
 TÉCNICO EJECUTANTE

Alexander De Carvalho
 ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR