

N° 1511



Hora
Entrada:
Salida:

TECHNICAL GROUPS SPA
Santiago

Fono servicio: +56 9 3276 2073 76.637.096-9 www.tecgastronomia.com

Mantención ☒ Reparación ☐

Cliente: Mizu Chicureo

Fecha: 15/11/2019

Dirección:

Orden de trabajo:

CHECKLIST MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Refrigerador	N° de equipos:	☒ ☒	Mesón Refrigerado	N° de equipos:	2	☒ ☒
Limpieza interior y exterior	☐		Limpieza interior y exterior	☐		
Limpieza unidad condensadora	☐		Limpieza unidad condensadora	☒		
Limpieza evaporador y sensores	☐		Limpieza evaporador y sensores	☒		
Revisión presión y T° de trabajo	☐		Revisión presión y T° de trabajo	☒		
Reapriete y toma de Consumo Electrico	☐		Reapriete y toma de Consumo Electrico	☒		
Chequeo y Puesta en Marcha	☐		Chequeo y Puesta en Marcha	☒		
Conservadora	N° de equipos:	6	Vitrina	N° de equipos:	☒ ☒	
Limpieza interior y exterior	☐		Limpieza interior y exterior	☐		
Limpieza unidad condensadora	☒		Limpieza unidad condensadora	☐		
Limpieza evaporador y sensores	☒		Limpieza evaporador y sensores	☐		
Revisión presión y T° de trabajo	☒		Revisión presión y T° de trabajo	☐		
Reapriete y toma de Consumo Electrico	☒		Reapriete y toma de Consumo Electrico	☐		
Chequeo y Puesta en Marcha	☒		Chequeo y Puesta en Marcha	☐		
Cocina	N° de equipos:	1	Cámara	N° de equipos:	☒ ☒	
Limpieza interior y exterior	☒		Limpieza interior y exterior	☐		
Limpieza unidad condensadora	☐		Limpieza unidad condensadora	☐		
Limpieza evaporador y sensores	☐		Limpieza evaporador y sensores	☐		
Revisión presión y T° de trabajo	☐		Revisión presión y T° de trabajo	☐		
Reapriete y toma de Consumo Electrico	☐		Reapriete y toma de Consumo Electrico	☐		
Chequeo y Puesta en Marcha	☒		Chequeo y Puesta en Marcha	☐		
Otro	N° de equipos:	☒ ☒	Otro	N° de equipos:	☒ ☒	
Limpieza interior y exterior	☐		Limpieza interior y exterior	☐		
Limpieza unidad condensadora	☐		Limpieza unidad condensadora	☐		
Limpieza evaporador y sensores	☐		Limpieza evaporador y sensores	☐		
Revisión presión y T° de trabajo	☐		Revisión presión y T° de trabajo	☐		
Reapriete y toma de Consumo Electrico	☐		Reapriete y toma de Consumo Electrico	☐		
Chequeo y Puesta en Marcha	☐		Chequeo y Puesta en Marcha	☐		

Cant. de repuestos 1 Termopila

Observaciones:

- Se realiza mantencion a 7 Visicoolers
- Se Realiza mantencion a 2 aires acond
- Se realiza mantencion a 2 Sushicase
- Se realiza mantencion a 2 freidoras
- Se reemplaza Termopila en freidora ya que esta presentaba mal funcionamiento

Adollfo

Maireg Lopez

TÉCNICO EJECUTANTE

ENCARGADO DE LOCAL

SUPERVISOR